



食品安全情况说明书

温度计校准记录

校准温度计通常是将传感区域插入冰泥杯中。并使指示器稳定。在冰中其通常显示为 32°F。

日期	时间	温度	如必要, 正确的操作是
1-1-09	上午 9 点	32°F	NA